



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.  
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83  
 NIP 625-21-29-966  
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35  
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 828/B-2008


## Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006

### Nr 828/B – 2008


Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi wejściowych opisanych w sprawozdaniu 828/B-2008 część 1, wyprodukowanych przez firmę:

# STOLLAR

SYSTEMY OKIENNE Godlewski sp.j.  
 16-400 Suwałki, ul. Północna 50a

Obiekt badany	Właściwość/ /wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B= 1060 H= 2100	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 1A (Ciśnienie próbne 0 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie para- metrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z za- sadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	<b>Klasa 4</b> (Max. ciśnienie próbne 600 Pa)  Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: $3 \text{ m}^3/\text{h m}^2$ lub $0,75 \text{ m}^3/\text{h m}$

Kierownik Jakości



mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM  
 TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.  
 B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła  
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA  
 ul. Laski 83

Kierownik Techniczny



mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 14 stycznia 2009 r.